

Consorzio di Bonifica "VELIA"



84060 PRIGNANO CILENTO (SA) - Complesso Alento - Località Piano della Rocca

+39 0974 837 206 - 837 225 - +39 0974 837 154 cell. +39 335 7439868 e.mail: segreteria@consorziovelia.com - info@consorziovelia.com pec: consorziovelia@pec.it - Cod. Fisc. 80021580651

RIPRISTINO VIABILITA' E COLLEGAMENTI DI SERVIZIO DEL BACINO DELLA DIGA DI PIANO DELLA ROCCA

Strada di penetrazione Diga Alento - Prignano - Cicerale- Monteforte - Gioi - Stio (SP 159/b)
Intervento di completamento

PROGETTO

DEFINITIVO

PLANIMETRIA GEOLOGICA-TECNICA AGGIORNATA CON NUOVE INDAGINI

TAVOLA

1.2.8

SCALA

DATA

aggiornamento luglio 2014

<u>Progettista e D.L.</u> Dott. Ing. Luciano MONTRONE <u>Geologo</u> Dott. Pantaleone DE VITA Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Marcello NICODEMO

<u>Collaboratore</u> Dott. Ing. Angelo RADANO **Impresa**

LEGENDA

Coperture (unità litotecniche)

Alluvioni attuali: ghiaie e sabbie

DTCOa

DC

DFan

DFre

DFat

Spessori stimati

MAP

MAPg

MAAC

(simbologia da

sovrapporre alla precedente)

Alluvioni recenti: ghiaie e sabbie

Ar

Depositi di conoide torrenziale attiva stagionalmente: ciottoli, ghiaie e sabbie in matrice sabbioso-limosa

Depositi di conoide torrenziale attiva sporadicamente: ghiaie, sabbie e ciottoli in matrice sabbioso-limosa

Depositi detritici: prevalentemente ciottoli arenacei a spigoli vivi, spesso
"organizzati" secondo una pseudoclinostratificazione, in matrice ghiaioso-sabbiosa

Depositi detritico-colluviali: prevalentemente ciottoli arenacei a spigoli vivi, a luoghi anche "organizzati" secondo una pseudoclinostratificazione, in matrice argilloso-limoso-sabbiosa

Depositi detritico-colluviali argillosi: prevalentemente ciottoli calcarenitici a spigoli vivi, caotici, in matrice argillosa grigio-bluastra con consistenza da semisolida a plastica

Depositi colluviali-detritici: prevalentemente argilloso-limosi con trovanti litoidi, arenacei e/o calcarenitici, granulometricamente variabili dai ciottoli alle ghiaie

Depositi colluviali prevalentemente argilloso-limosi con sporadici livelli di trovanti litoidi, granulometricamente variabili dai ciottoli alle ghiaie, e con tracce di paleosuoli

Depositi di frana nel complesso naturalmente stabilizzata, attribuibili principalmente a frane antiche: ammassi rocciosi di substrato, arenaceo-pelitico o argillitico-arenaceo-calcareo, presumibilmente destrutturati e fratturati

Depositi di frana quiescenti di medio o lungo periodo, attribuibili generalmente a frane recenti o attuali: principalmente caratterizzati da mobilizzazione di coperture, tra cui anche parte dei cumuli di frane antiche

Depositi di frana da quiescenti nel breve periodo ad attive, attribuibili generalmente a frane attuali o recenti: principalmente caratterizzati da mobilizzazione di coperture, tra cui anche parte dei cumuli di frane recenti ed antiche

1111

2-4 metri

Substrato (unità litotecniche)

1-2 metri (a luoghi affiora il substrato)

Membro arenaceo-pelitico sottilmente straterellato A/P=1-5. Tipo di complessità strutturale: B1-B2 (Esu, 1977) (Formazione di Pollica; Gruppo del Cilento-Bonardi et alii, 1988)

Membro arenaceo-pelitico grossolano A/P>5. Tipo di complessità strutturale: B1 (Esu, 1977). (Formazione di Pollica; Gruppo del Cilento- Bonardi et alii, 1988)

Membro argillitico-arenaceo-calcareo. Tipo di complessità strutturale B2-B3 (Esu, 1977). (Terreni ad "affinità Sicilide" - Bonardi et alii, 1988).

Struttura

Principali faglie e faglie presunte

1 t

Giacitura degli strati: inclinazione 10° - 45°, rispettivamente diritti e rovesci

> 4 metri

Giacitura degli strati: rispettivamente contorta e caotica



Giacitura degli strati: inclinazione 45° - 80°, rispettivamente diritti e rovesci



Forme e processi di fondovalle



Erosione di sponda



Conoide torrenziale



Erosione lineare



Orlo di terrazzo fluviale (è riportata la quota relativa rispetto all'alveo)

Forme e processi di versante



Orli di scarpata di denudazione



Scarpata di frana antica (generalmente inattiva)



Scarpata di frana recente (generalmente quiescente)



Scarpata di frana attuale (generalmente da quiescente ad attiva)



Scorrimento rototraslazionale di frane recenti o attuali, quiescenti o attive



Scorrimento rototraslazionale di frane antiche e nel complesso naturalmente stabilizzate



Colamento



Scorrimento traslativo di frane recenti o attuali, quiescenti o attive



Scorrimento-colata detritica



Soliflussione delle coperture in aree di convergenza della circolazione idrica subsuperficiale

Idrogeologia



Emergenze sorgentizie a carattere stagionale o perenne, significative per la stabilità del versante e soprattutto dei terreni di copertura

Indagini geologico-tecniche eseguite nel periodo 1998-2000



Pista di servizio aperta nel 1998 e sezioni stradali (vecchia numerazione)



Sondaggi geognostici eseguiti dalla ICAR-VELCOM S.c.a.r.l.



Pozzetti esplorativi




Sondaggi di sismica a rifrazione



Sondaggi penetrometrici dinamici (DL030)

Indagini geologico-tecniche eseguite nel 2014 per adeguamento DM 14/1/2008



Progetto definitivo e sezioni stradali (nuova numerazione)



Sondaggi geognostici eseguiti dalla TRIVELSONDAGGI S.r.l.



Scavi realizzati dalla TRIVELSONDAGGI S.r.l. per il prelievo di campioni indisturbati



Sondaggi geognostici eseguiti dalla TRIVELSONDAGGI S.r.l.



MASW eseguite dalla TRIVELSONDAGGI S.r.l.

